



Restaurování pilíře se sousoším Nejsvětější Trojice v Borohrádku

Pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice v Borohrádku je cenná kulturní památka z roku 1764, období baroka. Je umístěna v těsném sousedství budovy fary v Borohrádku, v ulici T.G.Masaryka, na pozemku p.č. 881/9.

Vzhledem ke stavu této cenné sochařské památky, se město Borohrádek rozhodlo v roce 2011 provést její restaurování.

Již v roce 2008 byl proveden restaurátorský vstupní průzkum, který

upozornil na stav hlavice dřívku nesoucí vrcholové sousoší. Na hlavici se projevila hloubková koroze kamene, objevují se v ní praskliny a staticky je ohroženo vrcholové sousoší. Celkově je pilíř zasažen hloubkovou korozi kamene a utrpěl neodborným zásahem při jeho přemístění v roce 1980.

Město Borohrádek požádalo Královéhradecký kraj o poskytnutí finanční podpory na realizaci tohoto náročného projektu - záchranu významné kulturní památky.

S ohledem na výši rozpočtovaných finančních prostředků na realizaci akce byly restaurátorské práce rozděleny do dvou etap a v roce 2011 je realizována první etapa.



Královéhradecký kraj poskytl městu Borohrádek neinvestiční dotaci ve výši 100 000,- Kč. Spoluúčasť města je ve výši 146 070,- Kč.

Práce první etapy, které zahrnují demontování vrcholového sousoší a hlavice, vytvoření kopie hlavice z přírodního pískovce, rekonstrukci kovových atributů, zajištění statiky, obnovu spárování a preventivní biosanaci, budou provedeny do konce roku 2011.

Zpracovala ing. Jana Machková

Projekt e. č. 11KPG02-0083

**„Restaurování pilíře se sousoším Nejsvětější Trojice“
je realizovaný za finanční podpory Královéhradeckého kraje**

